

CLEAN EXTREME MOULD INHIBITING SCRUBBABLE MATT

Clean Extreme Mould Inhibiting Scrubbable Matt – tai dvigubos paskirties sprendimas vidaus sienoms ir luboms, atsparus dėmėms ir saugantis nuo pelėsio augimo. Idealiai tinka virtuvėms ir vonios kambariams. Šie dažai pasižymi puikiomis valymo savybėmis, kurios nepažeidžia dažų plėvelės vientisumo ar išvaizdos. Naujas ir senesnes dėmes galima lengvai pašalinti, sugrąžinant sienoms „kaip naujų“ išvaizdą ir sumažinant brangaus perdažymo poreikį. Tai tikras matinis paviršius su **10 000 plovimų atsparumu**, nepriklausomai ištestuotas pagal **ISO 11998 1 klasės šveitimo standartą**, užtikrinant patikimus rezultatus intensyvaus naudojimo vietose. **HSE registracija: 10953**

PRIEINAMUMAS	
Spalvų asortimentas:	Žiūrėti galiojančią <i>Crown Trade</i> produktų literatūrą.
Pakuotė	2.5L ir 5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai:	Vidaus sienos ir lubos, tinkamai paruošta mediena ir metalas
Džiūvimo laikas (20 °C, 65 % RH):	Paviršius liečiamas po 1 val., pakartotinis dengimas – po 4 val. Užtikrinti gerą vėdinimą džiūvimo metu.
Paviršiaus baigtumas	Matinis
Sudėtis	• Pigmentas: Titano dioksidas, spalvoti pigmentai ir užpildai
	• Rišiklis: Akrilinis polimeras
	• Tirpiklis: Vanduo
Išėiga	Iki 14 m²/l ant lygaus paviršiaus
Šlapios plėvelės storis:	70 mikrometrų esant 14 m²/l
Sausos plėvelės storis:	25 mikrometrai esant 14 m²/l
Kietųjų dalelių tūris:	35 % (ryškiai balta spalva; kitos spalvos gali skirtis)
Degimo temperatūra:	Netaikoma
LOJ kiekis:	ES norma (kategorija A/a): 30 g/l (nuo 2010 m.). Šis produktas turi maks. 29 g/l LOJ.
Ribojimai	Tik vidaus naudojimui. Nenaudoti, jei oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C, arba jei santykinė oro drėgmė viršija 80 % dažymo ar džiūvimo metu.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai – sienos ir lubos	Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, tinkamai sausi ir be jokių medžiagų, galinčių trukdyti dažų sukibimui. Porėti paviršiai turi būti padengti „miglos sluoksniu“ – Crown Trade Clean Extreme Mould Inhibiting Scrubbable Matt dažais, atskiestais 20–40 % švaraus vandens (pagal tūrį). Jeigu švaraus vandens nėra, naudokite vieną sluoksnį Crown Trade Covermatt Drywall Primer grunto. Vietos, kurios buvo glaistytos po gruntavimo, turi būti papildomai padengtos tokiu pačiu miglos sluoksniu, kaip ir pagrindinės sritys. Dulkėti paviršiai turi būti nugruntuoti vienu sluoksniu Sandtex Trade Water Based Stabilising Solution . Poliruoti ar labai tankūs paviršiai turi būti nugruntuoti Crown Trade PX3 Primer , o jei reikalingas vandens pagrindo variantas – naudokite Crown Trade PX4 Primer .

Anksčiau dažyti paviršiai – sienos ir lubos	Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, tinkamai sausi ir be jokių nešvarumų, galinčių trukdyti dažų sukibimui, pvz., purvo, riebalų ir pan. Pašalinkite visus atšokusius, netvirtus ar abejotinus dažus. Tvirtų dažų kraštus nulyginkite (užploninkite). Organinį užkratą būtina apdoroti Sandtex Trade Fungicidal Solution priemone ir pašalinti. Užpildykite visus tvirtinimo taškus, įtrūkimų ir paviršiaus nelygumų defektus naudodami Sandtex Ready Mixed Filler . Neuždažytas, glaistytas ar dulkėtas vietas nugruntuokite taip pat, kaip nurodyta naujiems paviršiams (žr. aukščiau). Likusį tvirtai laikantį dažų sluoksnį nuplaukite šiltu vandeniu su skystu plovikliu, kad pašalintumėte nešvarumus – dažnai keiskite vandenį. Blizgius ar pusiau blizgius paviršius reikia šlapiu būdu pašiaušti, kad pagerėtų sukibimas. Gerai nuplaukite švriu vandeniu, kad neliktų likučių, ir leiskite visiškai išdžiūti. Jei po valymo tam tikros vietos vis dar yra užterštos medžiagomis, galinčiomis sukelti dėmes ar prasiskverbimą į paviršių, tas vietas reikėtų padengti vienu sluoksniu Crown Trade PX4 Primer grunto
Nauji medienos paviršiai	Visi paviršiai turi būti tinkamai sausi ir be medžiagų, galinčių trukdyti dažų sukibimui. Pašalinkite visus nešvarumus. Medieną, turinčią aliejų ar ekstraktyvių medžiagų, reikia valyti metilo spiritu, dažnai keičiant šluostės paviršių. Šakeles apdorokite dviem sluoksniais šviežio šakelių sandariklio. Užpildykite visus tvirtinimo taškus, tarpelius ir paviršiaus defektus tinkamu glaistu. Pagruntuokite paviršių vienu sluoksniu tinkamo gruntinio sluoksnio.
Nauji metalai	Paviršiai turi būti tinkamai sausi ir be teršalų. Lengvai pašlifukite iki ryškaus (bet ne blizgaus) paviršiaus – netaikoma galvanizuotiems paviršiams. Gruntuokite vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto, tada naudokite vieną sluoksnį gruntinio dažo.
Galvanizuotas metalas	Blizgius galvanizuotus paviršius reikia iš anksto apdoroti T-Wash tirpalu. Paviršiaus pajuodavimas rodo tinkamą nuriebalinimą. Po to gruntuokite vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Spalvotieji metalai (non-ferrous)	Neapdorotą metalą gruntuokite vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Juodieji metalai (Ferrous) Metals	Pašalinkite visą oksidaciją (miltelinę dangą, rūdį) iki švaraus, ryškaus metalo. Pašalinkite likučius. Gruntuokite tą pačią darbo dieną vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Anksčiau dažyti medienos paviršiai	Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, sausi ir be medžiagų, trukdančių sukibimui (pvz., riebalų, purvo ir kt.). Pašalinkite visus atšokusius ar netvirtus dažus. Papilkėjusius ar pažeistus paviršius nušlifukite. Tvirtų dažų kraštus nulyginkite. Pašalinkite dulkes. Organinį užkratą apdorokite fungicidiniu tirpalu ir pašalinkite. Šakeles apdorokite dviem plonais šviežio sandariklio sluoksniais. Užpildykite visus defektus tinkamu glaistu. Tvirtą dažų sluoksnį nuplaukite šiltu vandeniu su plovikliu, dažnai keisdami vandenį. Paviršių pašiauškite šlapiu švitrinu popieriumi. Nuplaukite švriu vandeniu, kad pašalintumėte likučius. Leiskite išdžiūti. Neapdorotas vietas gruntuokite vienu sluoksniu tinkamo gruntinio dažo.
Anksčiau dažyti metaliniai paviršiai	Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, tinkamai sausi ir be jokių medžiagų, galinčių trukdyti dažų sukibimui. Visą koroziją ar rūdį reikia pašalinti iki švaraus, ryškaus metalo. Organinį užkratą reikia apdoroti fungicidiniu tirpalu ir pašalinti. Vietomis, kur buvo pažeista danga, paviršių gruntuokite tinkamu metalo gruntu. Leiskite išdžiūti. Likusią tvirtą dažų dangą nuplaukite šiltu vandeniu su skystu plovikliu, dažnai keisdami vandenį, kad pašalintumėte visus teršalus. Blizgius ar pusiau blizgius paviršius būtina šlapiu būdu pašiaušti, kad pagerėtų sukibimas. Paviršių nuplaukite švriu vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius, ir leiskite visiškai išdžiūti. Vietomis gruntuotus paviršius papildomai padengkite ir visą plotą nugruntuokite tinkamu gruntinio sluoksnio dažais.
Dengimo sistema	Tepti 2 sluoksnius pagal poreikį. Kai kurios spalvos gali reikalauti papildomų sluoksnių visiškam dengimui užtikrinti.

Dažymas	Prieš naudojimą ir naudojimo metu gerai išmaišyti. Naudoti kokybiškus įrankius – sintetinio pluošto teptuką arba vidutinio tankumo voleliu. Naudojant beorio purškimo įrangą, gali prireikti skiesti – vadovautis purkštuvo gamintojo rekomendacijomis. Visada sumaišykite (suliekite) visus tos pačios spalvos kibirus („boxing“) dėl spalvos vientisumo. Prieš dažymą patikrinkite spalvos tikslumą – Crown Paints neatsako už dekoravimo kaštus, jei buvo panaudota netinkama spalva.
Įrankių valymas	Nepanaudotą medžiagą supilkite atgal į pakuotę. Įrankius ir įrangą plaukite švariame vandenyje arba šiltu muiluotu tirpalu iškart po naudojimo.
Laikymas	Laikyti stačiai, sandariai uždarytus, sausomis ir vaikams ar gyvūnams nepasiekiamomis sąlygomis. Negalima laikyti žemesnėje kaip +5 °C ar aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje.
Priežiūros informacija	Tarp atnaujinimų paviršius galima plauti šiltu vandeniu su skystu plovikliu, kad pašalintumėte nešvarumus. <i>Pastaba: pirmą kartą valant dažytą paviršių gali šiek tiek nusivalyti spalvos – tai yra visiškai normalu ir neturi įtakos dažų plėvelės kokybei ar išvaizdai.</i> Dėmesio nuo paviršiaus galima nuvalyti drėgna šluoste. Pilnas sukietėjimas ir plovimo atsparumas pasiekiamas po 1 savaitės.
Sveikata ir sauga	Žr. saugos, sveikatos ir aplinkosaugos informaciją ant pakuotės. Paviršių, dažytų iki 1960 m., paruošimo metu būtina imtis ypatingų atsargumo priemonių – jie gali turėti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Crown Trade klientų aptarnavimo komandą. Vengti dulkių ir/arba metalinių dalelių įkvėpimo visų paviršių paruošimo metu – dėvėkite tinkamą apsauginę kaukę. Saugos duomenų lapai prieinami pirkimo vietoje arba nurodytu adresu. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar nuotekų sistemas.
Bendroji informacija	Visus produktus naudokite vadovaujantis BS 6150 (pastatų dažymo praktikos kodeksu) ir BS 8000, 12 dalis (dekoratyvinių dangų ir tapetavimo praktikos kodeksu). Visa informacija šiame techninių duomenų lape pateikiama itin kruopščiai ir tiksliai. Tačiau „Crown Paints“ negali garantuoti rezultatų, nes neturi kontrolės dėl sąlygų, kuriomis yra naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį produktą įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Jei turite klausimų ar reikia daugiau informacijos, kreipkitės į Crown Trade klientų aptarnavimo komandą: Tel.: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 El. paštas: info@crowntrade.co.uk Interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija galioja nuo 2023 m. lapkričio mėn.