

Crown Trade Clean Extreme Stain Resistant Scrubbable Matt – Atsparūs Dėmėms ir Šveitimui Matiniai Dažai

"**Clean Extreme Scrubbable Matt**" užtikrina vidaus sienų ir lubų apdailą, kuri yra 100% atsparesnė dėmėms, palyginti su įprasta matine vinilo emulsija. Šiais dažais padengtus paviršius galima valyti nekenkiant dažų plėvelės vientisumui bei galutinei išvaizdai. Naujas ir įsisenėjusias dėmes galima lengvai nuvalyti, grąžinant sienas į "kaip naują" būklę – taip sumažėja brangiai kainuojančio pertvarkymo poreikis. Šie dažai atitinka ISO 11998 1 klasės ir BS7719 C klasės šveitimo kategoriją, o matinis paviršius užtikrina iki 10 000 šveitimo ciklų patvarumą, todėl yra užtikrinamas puikus dėvėjimasis intensyvaus eismo zonose.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Žiūrėkite dabartinę "Crown Trade" literatūrą
Pakavimas	250ml, 2.5L, 5L ir 10L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Vidinės sienos ir lubos bei tinkamai paruošti medžio ir metalo dirbiniai
Džiūvimo laikas @ 20 °C / 65% RH	Esant normalioms džiovinimo sąlygoms, sausa po 1 val., pakartotinai dengti po 4 valandų. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas, spalvoti pigmentai ir minkštikliai
	Rišiklis: akrilo polimeras
	Tirpiklis: vanduo
Išėiga	Iki 14 m ² /l ant lygaus paviršiaus
šlapios plėvelės storis	70 mikrometrų esant 14m ² / l išėigai
Sausos plėvelės storis	25 mikrometrai esant 14m ² / l išėigai
Tūrio kietosios medžiagos	35% briliantinis baltas. Kitos spalvos skirsis.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 29 g/l LOJ.
Apribojimai	Tik vidaus naudojimui. Nenaudokite, kai oro ar substrato temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinis drėgnis yra didesnis nei 80 % naudojimo ar džiovinimo metu.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai – sienos ir lubos	Visi paviršiai turi būti tolygūs, švarūs bei tinkamai išdžiūvę ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Porėtas paviršius turi būti padengtas Crown Trade Clean Extreme Scrubbable Matt dulksnos sluoksniu, praskiestu mažiausiai 20–40% švaraus vandens. Jei švaraus vandens nėra, užtepkite vieną " Crown Trade Covermatt " gipso kartono grunto sluoksnį. Po gruntavimo bet kokios paviršiaus užpildymo vietos turi būti padengtos gruntavimo arba dulksnos sluoksniu, atskiestu kaip ir pagrindinėse vietose. Birūs paviršiai turi būti gruntuojami vienu sluoksniu Sandtex Trade vandens pagrindo stabilizavimo tirpalo . Poliruoti arba sudėtingi paviršiai turėtų būti gruntuojami " Crown Trade PX3 " gruntu arba, jei reikalinga vandens pagrindo alternatyva, " Crown Trade PX4 " gruntu.

Anksčiau dekoruoti paviršiai – sienos ir lubos	Visi paviršiai turi būti tolygūs, švarūs, tinkamai išdžiūvę ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui, pvz., nešvarumai, riebalai ir pan. Pašalinkite visus atsilupusius ar įtartinus dažus. Organiniai dariniai turi būti apdoroti "Sandtex Trade" fungicidiniu tirpalu ir pašalinti. Užpildykite visas tvirtinimo angas, įtrūkimus ir negilius paviršiaus defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" . Gruntuokite vietiskai nepadengtas, pataisytas vietas bei biraus paviršiaus vietas, kaip ir naujus paviršius Likusius dažus nuplaukite karšto vandens ir skysto ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keisdami vandenį. Bet kokie blizgūs ar pusiau matiniai paviršiai turi būti šlapiai nušlifuoti, kad būtų tinkamai paruošti. Nuplaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Jei po valymo bet kurios vietos vis dar yra užterštos ir gali sąlygoti dėmių ar dažų prasiskverbimą, gruntuokite vienu sluoksniu PX4 All Purpose Primer sluoksniu,
Nauji mediniai paviršiai	Visi paviršiai turi būti tinkamai sausi ir švarūs – be jokių medžiagų, kurios galėtų trukdyti dengiamų medžiagų sukibimui. Pašalinkite visus nešvarumus ir dulkes. Mediena, turinti aliejų ar ekstraktų, turi būti nuvalyta švariu spiritu (metilo spiritu), dažnai keičiant skudurėlio pusę. Sakų vietas apdorokite dviem sluoksniais šviežio sakų izoliatoriaus. Užpildykite visus tvirtinimo taškus, atviras siūles ir negilias paviršiaus pažaidas tinkamu glaistu. Nušlifuokite paviršių tinkamo grūdėtumo švitiniu popieriumi. Pašalinkite visas dulkes. Paruošimo pabaigoje paviršių nugaruntuokite vienu sluoksniu tinkamo grunto-priešdažio.
Nauji metalai	Visi paviršiai privalo būti tinkamai išdžiūvę, švarūs, nuvalyti nuo teršalų, galinčių pabloginti dažų arba dangos sukibimą (pvz., riebalų, alyvų, dulkėtumo, senų dangų likučių). Plieniniai ir metaliniai paviršiai (negalvanizuoti) Paviršiai turi būti lengvai šlifuoti (abrazyvu), kad būtų pasiektas matinis, ryškus paviršius , tačiau ne poliruotas . - Po paviršiaus paruošimo dengti vienu sluoksniu tinkamo antikorozinio metalo grunto. - Toliau dengti vienu sluoksniu universalus grunto-priešdažio (Primer Undercoat). - Pašalinti visus oksidacijos sluoksnius (mėlynąjį apnašą) ir rūdžių židinius iki švaraus metalo paviršiaus (Sa 2.5 lygis pagal ISO 8501-1). - Po paruošimo atlikti gruntavimą tą pačią darbo dieną, naudojant specializuotą metalo gruntą.
Cinkuotas metalas	Ryškiai cinkuoti paviršiai turi būti apdoroti T-Wash (fosfatinis paviršiaus aktyvatoriumi). Paviršiaus juodavimas po apdorojimo patvirtina tinkamą nuriebalinimą ir cheminį aktyvinimą. - Po aktyvavimo paviršius turi būti nugaruntuotas vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Spalvotieji metalai	Plikas metalas turi būti padengtas vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Juodieji metalai	Pašalinkite visą oksidaciją ir rūdį iki švaraus, ryškaus metalo. Pašalinkite visas likučius. Tą pačią dieną nugaruntuokite vienu sluoksniu tinkamo metalo grunto.
Anksčiau dekoruoti mediniai paviršiai	- Paviršiai turi būti struktūriškai tvirti, švarūs, sausos drėgmės balanso, be taršos ar defektų, trukdančių naujų dangų sukibimui. - Pašalinti visus atšokusius, pleišėjančius arba pažeistus dažų sluoksnius. Papilkėjęs, denatūruotas paviršius turi būti pašalintas mechaniniu būdu (abrazyviniu šlifavimu). - Sveiki dažų kraštai turi būti palyginti (užslifuoti), kad nebūtų aštrių perėjimų. Organinis užterštumas (pelėsis, grybelis, dumblių sankaupos) turi būti apdorojamas biocidiniu tirpalu ir kruopščiai pašalinamas. Sakų išsiskyrimo vietos (šakos) apdorojamos dviem plonais sluoksniais šviežio sakų izoliatoriaus (knotting compound). - Užpildyti tvirtinimo angas, įtrūkimus ir paviršiaus defektus naudojant profesionalų medienos glaistą.

	- Sveikus dažų plotus nuplauti karšto vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu, dažnai keičiant tirpalą. Po to paviršius turi būti drėgnu būdu šlifuotas (wet abrasion), kad būtų sukurta sukibimo bazė (keying the surface). - Paviršių nuskalauti švariu vandeniu, pašalinant likučius, ir palikti visiškai išdžiūti. - Plikus plotus vietiškai nugruntuoti vienu sluoksniu tinkamo grunto–priešdažo.
Anksčiau dekoruoti metaliniai paviršiai	- Paviršiai turi būti struktūriškai tvirti, švarūs, ir visiškai sausi. Rūdžių židiniai turi būti pašalinti iki švaraus, ryškaus metalo paviršiaus (naudojant mechaninį šlifavimą arba smėliavimą). Organinės apnašos turi būti apdorotos fungicidiniu tirpalu ir pašalintos. Pliki metaliniai plotai turi būti vietiškai nugruntuoti tinkamu antikorozinu metalo gruntu. - Sveikus senus dažų sluoksnius plauti karštu vandeniu su neutraliu plovikliu, reguliariai keičiant vandenį. Blizgūs ir pusiau blizgūs dažai turi būti drėgnu būdu abrazyvuoti, kad pagerėtų sukibimas. - Nuskalauti švariu vandeniu, leisti visiškai išdžiūti. - Gruntuotas vietas padengti papildomu sluoksniu ir visą paviršių padengti vienu sluoksniu tinkamo grunto–priešdažo.
DENGIMO SISTEMA	Jei reikia, užtepkite du sluoksnius. Tam tikroms spalvoms gali prireikti papildomų sluoksnių.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį arba vidutinės krūvos volelį. Beoriam purškimui gali reikėti skiesti. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis. Visada maišykite (dėžutės) pakuotes, kad būtų spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nuplaukite įrankius ir įrangą švariu vandeniu arba šiltu muilo tirpalu ir iškart po to nuplaukite.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros atnaujinimo paviršių galima nuplauti šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai.
	Pastaba – pirmą kartą nuvalius dažytą paviršių, galima nušluostyti nedidelį spalvos likutį. Tai visiškai normalu ir jokių būdu nekenkia dažų plėvelės vientisumui ar gatavai išvaizdai. Žymes ant dažyto paviršiaus galima nušluostyti drėgnu skudurėliu. Produktas užtruks 1 savaitę, kol taps visiškai sukietėjęs ir šveičiamas.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas.

Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai.

Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda šiais klausimais:

Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk

Ši informacija yra teisinga pagal 2023 m. lapkričio mėn datą.

