

Crown Trade PX4 All Purpose Primer - PX4 Universalusis Gruntas

Vandens pagrindu pagamintas greito džiūvimo, sukibimą skatinantis gruntas vidaus ir išorės reikmėms. Jis pasižymi puikiomis dėmių sandarinimo savybėmis, kurias galima naudoti ant daugumos paviršių – puikiai įveiks dėmų, pieštukų, tanino, vandens dėmėmis, aerozolio ir kt. Dėmės sulaikomos grunte ir padengiamos pasirinkta apdaila.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Baltas
Pakavimas	1L, 5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Anksčiau dažyti paviršiai, stiklas, keramika, melaminas, dauguma medienos ir spalvotųjų metalų.
Džiūvimo laikas @ 20 ° C / 65% RH	Esant normalioms džiovinimo sąlygoms, po 30 minučių paviršiais sausi, o po 1 valandos galima pakartotinai dengti. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą Ant akyto pagrindo gruntas gali būti padengtas tik po 30 minučių.
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas ir minkštikliai
	Riškis: akrilo polimeras
	Tirpiklis: vanduo
Išėiga	Iki 16m ² /l ant lygaus paviršiaus
šlapios plėvelės storis	63 mikrometrai esant 16m ² litre
Sausos plėvelės storis	25 mikrometrai esant 16m ² / l.
Tūrio kietosios medžiagos	40%
Plūpsnio temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/i): 140g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Apribojimai	Nenaudokite, kai oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinis drėgnis yra didesnis nei 80 % naudojimo ar džiovinimo metu. Naudojant kaip dėmių bloko gruntą, rekomenduojama naudoti du sluoksnius. PASTABA: Bandomoji bandymo zona rekomenduojama ant stipriai nudažytų ar įtartinų paviršių. Ypač kreidiniams, milteliniais, apdegusiems ar nestabiliems paviršiams turėtų būti naudojamas Crown Trade stabilizuojantis tirpalas.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Ant nepadengtų akytų sienų ir lubų paviršių pirmąjį sluoksnį galima skiesti iki 50% švaraus vandens. Naudojant kaip dėmių bloko gruntą, rekomenduojama naudoti du sluoksnius.



Anksčiau dekoruoti paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinoti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui, pvz., nešvarumai, riebalai ir pan. Pašalinkite visus laisvus, sugedusius ar įtartinus dažus. Garso dažų plunksnų kraštai. Pašalinkite visas dulkes. Organinis augimas turi būti apdorotas "Sandtex Trade" fungicidiniu tirpalu ir pašalintas. Užpildykite visas tvirtinimo angas, įtrūkimus ir negilius paviršiaus defektus "Sandtex Ready Mixed Filler". Pataisykite pagrindines plikas ir užpildytas vietas naudodami "Crown Trade PX4". Likusius garso dažus ar dūmus, grafičius ar nešvarias vietas (išskyrus vandens dėmes) nuplaukite karštu vandeniu ir skysto ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte bet kokius teršalus, dažnai keisdami vandenį. Bet kokie blizgūs ar kiaušinių lukštų paviršiai turi būti šlapiai nušlifuoti, kad būtų raktas. Nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Jei po valymo bet kuri vieta vis dar užteršta medžiagomis, galinčiomis sukelti dažymą ir (arba) kraujavimą, pleistras užpilkite dviem "Crown Trade PX4" sluoksniais. Naudojant kaip dėmių bloko gruntą, rekomenduojama naudoti du sluoksnius. PASTABA: Bandomoji bandymo zona rekomenduojama ant stipriai nudažytų ar įtartinų paviršių. Ypač kreidiniams, milteliniams, apdegusiems ar nestabiliems paviršiams turėtų būti naudojamas Crown Trade stabilizuojantis tirpalas.
------------------------------	---

DENGIMO SISTEMA	Užtepkite vieną sluoksnį, du sluoksnius ant dėmių – žiūrėkite apribojimus.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį arba vidutinės krūvos volelį. Beoriam purškimui gali reikėti skiesti. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nuplaukite įrankius ir įrangą švari vandeniu arba šiltu muiluotu tirpalu iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda šiais klausimais: Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo datą 2021 m. lapkričio mėn



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A.
Tel: 00353 1 8164400