

Crown Trade Satin Finish – Satino Apdailos Dažai

"Crown Trade Satin" turi nedidelį blizgesį, su plaunama apdaila ir dideliu neskaidrumu. Jis yra savaime gruntuojantis, lengvai tepamas ir atsparus kondensacijai.

PRIEINAMUMAS	
Spalva	Žiūrėkite dabartinę Crown Trade literatūrą
Pakavimas	1L, 2.5L, 5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Tinkamai paruošti vidiniai mediniai ir metaliniai paviršiai
Džiūvimo laikas @ 20 * C / 65% RH	Normaliomis džiovinimo sąlygomis sausa po 4-6 valandų, pakartotinai dengti po 16-24 valandų. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą. Esant žemai temperatūrai arba didelei drėgmei, džiovinimo laikas gali būti pratęstas.
Baigtumas	Satino
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas, spalvoti pigmentai ir minkštikliai
	Riškis: Tikotropinis alkidas
	tirpiklis: dearomatizuotas vaitspiritas.
Išeiga	Iki 16m ² / l ant lygaus paviršiaus
Šlapios plėvelės storis	63 mikrometrai esant 16m ² /l išeigai
Sausos plėvelės storis	25 mikrometrai esant 16m ² / l išeigai
Tūrio kietosios medžiagos	41%.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	40 °C (uždaro indo)
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 299 g/l LOJ.
Apribojimai	Nenaudokite, kai oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinis drėgnis yra didesnis nei 80 % naudojimo ar džiovinimo metu. Negalima dengti pers to sluoksnio. Pastaba: Prieš dengdami įsitikinkite, kad ankstesnis sluoksnis yra visiškai sausas, šaltesnės sąlygos prailgins džiovinimo laiką. Dėl tam tikrų aplinkybių, pvz., dienos šviesos trūkumo, laikui bėgant baltos ir labai blyškios spalvos pagelsta.
PARUOŠIMAS	
Visi nauji metalai	Lengvai priglauskite prie ryškaus (nepoliruoto) paviršiaus, išskyrus cinkuotus paviršius. Nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte aliejų, riebalus ar kitus teršalus, dažnai keisdami vandenį. Kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Leiskite išdžiūti. Kai sausas gruntas su vienu " Crown Trade Universal Metal Primer " sluoksniu.
Cinkuotas metalas	Šviesūs cinkuoti paviršiai turi būti kruopščiai nuriebalinti, kaip ir nauji metalai, tada iš anksto apdoroti "T Wash". Bendras paviršiaus patamsėjimas patvirtins patenkinamą paviršiaus nuriebalinimą. Kai sausas gruntas su vienu " Crown Trade Universal Metal Primer " sluoksniu.
Spalvotieji metalai	Prime plikas metalas su vienu " Crown Trade Universal Metal Primer " sluoksniu.
Juodieji metalai	Pašalinkite visas miltelių nuosėdas ir paviršiaus rūdis, kad išvalytumėte ryškų metalą. Pašalinkite visus likučius. Premjeras per darbo dieną su vienu " Crown Trade Universal Metal Primer " sluoksniu.



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Anksčiau dekoruoti metaliniai paviršiai	Visi paviršiai turi būti tinkamai sausi ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Pašalinkite visus laisvus ir sugedusius ar įtartinus dažus. Garso dažų plunksnų kraštai. Pašalinkite visas dulkes. Pašalinkite visas rūdis. Organinis augimas turi būti pašalintas ir plotai apdorojami Sandtex prekybos fungicidiniu tirpalu . "Spot prime" visi pliki metalo dirbiniai su "Crown Trade Universal Metal Primer" . Likusius garso dažus nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keisdami vandenį. Šlapias abrade, kad būtų raktas. Nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius.
Nauji mediniai paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Įtrinkite tinkamos rūšies abrazyvinis popierius ir apvalūs aštrūs kraštai 1-3 mm spinduliu. Pašalinkite visas dulkes. Mediena su aliejais ir (arba) ekstraktikais turi būti tepama švari metilintu spiritu, dažnai keičiant audinių paviršių. Bet kokius mazgus apdorokite dviem šviežių mazgų sluoksniais. Užpildykite visas tvirtinimo angas, atviras jungtis ir negilius paviršiaus defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" arba 2 pakuočių medienos užpildu. Užtepkite vieną sluoksnį "Crown Trade Primer" apatinio sluoksnio

Anksčiau dekoruoti mediniai paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Pašalinkite visus laisvus, sugedusius ar įtartinus dažus. Pašalinkite pilkus ir denatūruotus paviršius, įtrindami abrazyvinį popierių. Garso dažų plunksnų kraštai. Pašalinkite visas dulkes. Organinis augimas turi būti pašalintas ir plotai apdorojami Sandtex prekybos fungicidiniu tirpalu . Pašalinkite visus sugedusius glaisto stiklus, išvalykite ir gruntuokite nuolaidas, pakaitiniais glaistams reikia leisti susidaryti kietai odai. Apdorokite mazgus dviem plonais šviežių mazgų sluoksniais. Užpildykite visas tvirtinimo angas, įtrūkimus ir negilius paviršiaus defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" arba 2 pakuočių medienos užpildu. Likusius garso dažus nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keisdami vandenį. Šlapias abrade, kad būtų raktas. Nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Taškykite pagrindines plikas ir užpildytas vietas vienu "Crown Trade Primer" apatinio sluoksnio sluoksniu.
DENGIMO SISTEMA	Jei reikia, užtepkite vieną sluoksnį arba du sluoksnius. Pastaba: Karūnos prekybos satinas gali būti naudojamas kaip alternatyva apatiniams sluoksniui. Tačiau dažant gilius ar labai kontrastingus atspalvius, galbūt rekomenduotume naudoti vieną "Crown Trade Primer" apatinio sluoksnio sluoksnį , kad būtų lengviau neskaidrumui. Tam tikroms spalvoms gali prireikti papildomų sluoksnių, kad jie visiškai išnyktų. Visada maišykite (dėžutės) pakuotes, kad būtų spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį ar šerių šepetėlį arba trumpų/vidutinių šerelių įvrolelį. Šio gaminio technologijos ypatybė yra ta, kad baltumas sustiprėja, kai dažai džiūsta. Blizgesys pasieks galutinį lygį maždaug po 2 savaitių po naudojimo.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nedelsdami po naudojimo nuplaukite įrankius ir įrangą patentuotu valikliu.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros atnaujinimo paviršių galima nuplauti šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai.



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septik.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas.
	Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai.
	Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade" klientų aptarnavimo komanda: Telefonas: 0330 0240297
	Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk Interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo dieną 2024 m. rugsėjo mėn

