

Sandtex Trade High Cover Smooth Masonry Paint – Lygūs Fasado Dažai

Vandens pagrindu pagaminta aukščiausios kokybės lygi apsauginė ir dekoratyvinė apdaila. Skirta naudoti ant daugumos išorinių mūro paviršių ir išorinių statybinių lentų. Šis produktas siūlo iki 15 metų apsaugą.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Žiūrėkite dabartinę "Sandtex Trade" literatūrą
Pakavimas	5L, 7.5L ir 10L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Išorinės betono, mūro, akmens, plytų, trinkelų ir daugumos išorinių klasių statybinės plokštės
Džiūvimo laikas @ 20 ° C / 65% RH	Sausa po: 1-2 valandas Pakartotinis dengimas po: 3-5 valandos Šaltesni/karštesni pagrindai ir temperatūros sąlygos turės įtakos džiovinimo laikui
Baigtumas	Matinis/ Pusiau matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas, šviesios spalvos pigmentai ir minkštikliai Derva: VaVeoVa kopolimero tirpiklis: vanduo
Išėiga	Iki 16m ² litre ant lygaus paviršiaus. Ant tekstūruotų paviršių išėiga bus sumažintas
Šlapios plėvelės storis	63 mikrometrai esant 16m ² /l išėigai
Sausos plėvelės storis	21 mikrometras esant 16m ² / l išėigai
Tūrio kietosios medžiagos	33% Briliantinė balta, kitos spalvos skirsis
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/c): 40 g/l (2010) Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Apribojimai	Netaikoma, jei yra lietaus pavojus, oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinis drėgnis yra didesnis nei 80% naudojimo ar džiovinimo metu. Nenaudokite ant bitumo dangų. Nerekomenduojama dengti ant "Fletton" plytų apdailos.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, pakankamai sausi ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Užpildykite mūro paviršių įtrūkimus ir nedidelius defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" ir užbaikite, kad atitiktų esamus. Porėtus paviršius taip pat reikia apdoroti vienu "Sandtex Trade High Cover Smooth" sluoksniu, praskiestu iki 40% tūrio švairiu vandeniu. Paviršiai su per dideliu siurbimu, kreidinėmis liekanomis ar biromis dalelėmis turi būti apdorojami Sandtex Trade greito sauso stabilizavimo tirpalu



Anksčiau dekoruoti paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, pakankamai sausi ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Pašalinkite visas laisvas ir sugedusias ar įtartinas medžiagas, nugrandydami arba šepetėliu standžių šerių šepetėliu (ne viela) iki garso krašto. Organinis augimas turi būti apdorotas "Sandtex Fungicidal Wash" ir pašalintas. Prastos būklės paviršiams gali prireikti mechaninių priemonių, pvz., slėgio plovimo nuo 1500 iki 2000 psi (102–136 barų), patentuotos dažų šalinimo sistemos, šlapio arba sauso smėlio valymo. Reikia stengtis nepažeisti pagrindo paviršiaus. Užpildykite nedidelius mūro paviršių įtrūkimus ir defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" ir užbaikite, kad atitiktų esamus. Stabilizuokite visas plikas, užpildytas ir anksčiau dekoruotas kreidavimo vietas, naudodami "Sandtex Trade Quick Dry"
------------------------------	--

	Stabilizavimo tirpalas arba Sandtex prekybos stabilizavimo tirpalas . Visus gerai prilipusius blizgius dažytus paviršius nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keičiančius vandenį. Šlapias abrade, kad būtų raktas. Kruopščiai nuplaukite švriu vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti.
DENGIMO SISTEMA	Užtepkite du pilnus sluoksnius. Tam tikroms spalvoms gali prireikti papildomų sluoksnių, kad jie visiškai išnyktų.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį, vidutinį ar ilgą polių volelį, priklausomai nuo paviršiaus tekstūros. Beoriam purškimui naudokite ne mažesnę kaip 2000psi (136 bar) skysčio slėgį ir mažiausią antgalio dydį 0,018 tu. Jei reikia, užmaskuokite drėgno stiprumo klasės maskuojamuoju popieriumi. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis. Prieš naudodami įsitinkite, kad ankstesnis sluoksnis yra visiškai sausas. Visada maišykite (dėžutės) pakuotes, kad būtų spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
VALYMAS	Gražinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nuplaukite įrankius ir įrangą švriu vandeniu arba šiltu muilo tirpalu & nuplaukite iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros pertvarkymo paviršių galima nuplauti šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su ryšių su klientais komanda. Ruošdami paviršius venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Sandtex Trade" produktų medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti galutinių rezultatų, nes ji nekontroliuoja sąlygų, kuriomis jos produktai naudojami.



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A. Tel:
00353 1 8164400

Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Sandtex Trade Customer Relations" komanda:

Telefonas: 0330 0240 302.

El. paštas: info@sandtextrade.co.uk

Interneto svetainė:

www.sandtextrade.co.uk

Ši informacija yra teisinga išdavimo data 2023 m. kovo mėn.



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A. Tel:
00353 1 8164400