

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS



Crown Trade Stronghold Smooth Masonry Paint - Lygūs Fasado Dažai

Vandens pagrindu pagaminta lygi apsauginė ir dekoratyvinė apdaila, užtikrinanti 10 metų patikrintą patvarumą. Skirta naudoti ant daugumos išorinių mūro paviršių ir išorinių statybinių lentų. Taip pat gali būti naudojamas ten, kur svarbi betono apsauga nuo karbonizacijos.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Žiūrėkite dabartinę Crown Trade literatūrą
Pakavimas	5L, 10L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Mūrinis, betonas, tinkas, plytos, blokai ir dauguma išorinių statybinių lentų
Džiūvimo laikas @ 20 °C / 65% RH	Normaliomis džiūvinimo sąlygomis išdžiovinkite per 1-2 valandas ir po 4-6 valandų pakartotinai denkite. Džiūvinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas ir minkštikliai
	Rišiklis: vinilacetato kopolimeras.
	Tirpiklis: vanduo
Išeiga	Iki 16m ² /l ant lygaus paviršiaus. Tekstūruotame paviršiuje išeiga gali svyruoti iki maždaug 6 m ² /l.
Šlapios plėvelės storis	62 mikrometrai esant 16m ² / l išeigai
Sausos plėvelės storis	21 mikrometras esant 16m ² / l išeigai
Tūrio kietosios medžiagos	33%
Pliūpsnio temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Apribojimai	Nenaudoti, jei yra lietaus pavojus, oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinė drėgmė yra didesnė nei 80 % naudojimo ar džiūvinimo metu. Šaltesnis oras & substratų sąlygos gali turėti įtakos džiūvinimui. Nenaudokite ant bitumo dangų. "Nerekomenduojama naudoti ant Fletton tipo plytų.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Užpildykite mūro paviršių įtrūkimus ir nedidelius defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" ir užbaikite, kad atitiktų esamus. Naujus garso ar porėtus paviršius taip pat reikia apdoroti vienu produkto sluoksniu, praskiestu iki 40% tūrio švariu vandeniu. Paviršiai su per dideliu siurbimu, kreidinėmis liekanomis ar biriomis dalelėmis turi būti apdorojami Sandtex Trade greito sauso stabilizavimo tirpalu
Sendinti nedekoruoti ar anksčiau dekoruoti paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Visi paviršiai turi būti sveiki, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų tepamos medžiagos sukibimui. Pašalinkite visas laisvas ir sugedusias ar įtartinas medžiagas, nugrindydami arba šepetėliu standžių šerių



	šepetėliu (ne viela) iki garso krašto. Organinis augimas turi būti apdorotas "Sandtex Trade" fungicidiniu tirpalu ir pašalintas. Prastos būklės paviršiams gali prireikti mechaninių priemonių, pvz., slėgio plovimo nuo 1500 iki 2000 psi (102–136 barų), patentuotos dažų šalinimo sistemos, šlapio arba sauso smėlio valymo. Reikia stengtis nepažeisti pagrindo paviršiaus. Užpildykite mūro paviršių įtrūkimus ir nedidelius defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" ir užbaikite, kad atitiktų esamus. Stabilizuokite visas plikas, užpildytas ir anksčiau dekoruotas kreidavimo vietas, naudodami "Sandtex Trade Quick Dry Stabilising Solution". Visus gerai prilipusius blizgius dažytus paviršius nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keičiančius vandenį. Šlapias abrade, kad būtų raktas. Kruopščiai nuplaukite švriu vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti.
--	---

DENGIMO SISTEMA	Užtepkite du sluoksnius.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį, vidutinį ar ilgą polių volelį, priklausomai nuo paviršiaus tekstūros. Beoriam purškimui naudokite minimalų skysčio slėgį 2000psi (136 bar) ir mažiausią antgalio dydį 0,018 tu. Jei reikia, užmaskuokite drėgno stiprumo klasės maskuojamuoju popieriumi. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis. Visada maišykite (dėžutės) pakuotes, kad būtų spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nuplaukite įrankius ir įrangą švriu vandeniu arba šiltu muilo tirpalu & nuplaukite iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros atnaujinimų paviršiai gali būti plaunami šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį gaminį, įsitinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda: Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo data 2023 m. kovo mėn

